


# Na demolici ÚTB (Cetinu) dohlíží několik kontrolních orgánů

03.04.2023

Michal Vronský (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), starosta



Bourání bývalé ÚTB vyvolává obavy kvůli možnému úniku azbestu do ovzduší. Prvním kontrolním orgánem je pražská hygiena, kam jsem se vypravil už na třetí jednání, tentokrát společně s obyvateli Prahy 3. Hledali jsme způsoby, jak zajistit co nejbezpečnější průběh předepsaných demoličních postupů. Co se podařilo domluvit: 1. Hygiena zvýší četnost měření koncentrace azbestových vláken ve venkovním ovzduší, a to včetně navýšení počtu měřicích míst. Měření budou i nadále prováděna neohlášeně. 2. Po celou dobu prováděných prací s azbestem budou ze strany hygienické stanice probíhat jak ohlášené kontroly před započítím prací v nových kontrolovaných pásmech, tak neohlášené kontroly v průběhu prací. 3. Bude provedena tzv. kouřová zkouška, jejímž smyslem je ověřit těsnost kontrolovaného pásma; bude provedena první zkouška a následně s ohledem na výsledek i další. 4. Pro vyjasnění pochybností odebere hygienická stanice vzorek z objektu B a V, aby ověřila, že v obvodovém plášti není přítomen azbest, i přesto, že je v inspekční zprávě z průzkumu uvedeno, že původní obvodový plášť ZUKOV tvoří bezazbestové panely.

Dalším kontrolorem je odbor ochrany životního prostředí, který sleduje správnost nakládání s odpadem obsahujícím azbest a evidenci tohoto nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Kontrola zahrnující jak ohlášené, tak neohlášené návštěvy zatím porušení zákona neprokázala. Klíčové je, aby až do konce demolice pracovali všichni zodpovědně a pečlivě, což je předpoklad, aby nedošlo k problému. Celou situaci budu i nadále sledovat.